

## Range Rover SI Vollrestauration



Der Ausgangspunkt dieser Vollrestauration sollte dieses Range-Rover-Fragment werden.



Auf grosse Probleme stieß die Landy point-Crew bei genauerer Untersuchung der Heckpartie.



zwischenzeitlich wurden abnehmbare Karosserieteile in die Lackierung geschickt.



Hier wird die inzwischen selten gewordene Heckklappe wieder auf Vordermann gebracht.



Die Schweißarbeiten am Heck des Fahrzeuges wurden inzwischen fachmännisch abgeschlossen.



Die nächste Etappe heißt: Volllackierung



Nur durch konsequente Detailarbeit kann das Gesamtbild stimmig gemacht werden.



Zu guter Letzt folgen die Sitze und das Interieur.



Und wieder verlässt ein 35 Jahre alter "Neuwagen" die Hallen der Firma und freut sich auf ein neues Leben in freier Wildbahn.