

Serie 1 107 Aufarbeitung



Karosseriearbeiten gestalten sich bei Serie1 Fahrzeugen meist schwer, aufgrund fehlender Ersatzbleche.



Hier wurde eine passende Heckklappe "handgefertigt".



Originale Details, wie die reiche Ausstattung mit Zinkleisten, sind bei einer Restauration stets zu beachten.



Original Türoberseite für eine Serie 1 sind auf dem "freien Markt" schon lange vergriffen....



...wie auch die Kotflügelkästen.



Innenraumdetails.