

109 V8 Serie3 Station Wagon



Gerade der Station Wagon, besitzt im Bereich der hinteren Türen, Stahlteile, die gerne rosten, deshalb bedarf es beim Station Wagon hier besonderer Pflege.



So sollte so etwas aussehen.



Der V8 Motor steht auch der Serie extrem gut.



Für "hochwertige Restaurationen" werden alle Teile vor dem Lackieren demontiert, nur so kann Korrosionsschutz gewährleistet werden.



Hier wird der Innenraum wieder montiert.



Der vom Sattler angefertigte Innenhimmel, passt wie angegossen.