

88 Serie 2a



Die Geschichte begann mit diesem alten Serie2a Schneepflug...



... der zuerst von Dreck und Rost befreit werden musste.



Von der vom Rost zerfressenen Hecktraverse musste man sich ganz trennen. Die Spritzwand konnte allerdings weitgehend gerettet werden.



Auch die "Innereien" wurden überholt und da wo nötig gegen Neuteile ersetzt.



Mit dem Sitzkasten sowie den Kotflügeln beginnt der "saubere" Teil des Aufbaus.



Stück für Stück entsteht aus den lackierten Einzelteilen wieder ein Landrover.



Kurz vor Schluss: Abschlussarbeiten am Interieur.



Sein zweiter Geburtstag, auf die nächsten 40 Jahre!